



MA 70, Maßnahmen- bekanntgabe zu

MA 68, MA 70 und MA 48,
Prüfung der Treibstoff-
versorgung

StRH VI - 368281-2023

Impressum

Stadtrechnungshof Wien
Landesgerichtsstraße 10
1082 Wien
Telefon: +43 1 4000 82911
E-Mail: post@stadtrechnungshof.wien.at
www.stadtrechnungshof.wien.at

Der vorliegende Bericht ist ein Beitrag für den StRH Wien - Tätigkeitsbericht 2024.



Inhaltsverzeichnis

Erledigung des Prüfungsberichtes	5
Kurzfassung des Prüfungsberichtes	5
Bericht der MA 70 - Berufsrettung Wien zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen	6
Umsetzungsstand im Einzelnen	7
Empfehlung Nr. 1	7
Empfehlung Nr. 2	7
Empfehlung Nr. 3	8
Empfehlung Nr. 4	9
Empfehlung Nr. 5	9
Empfehlung Nr. 6	10
Empfehlung Nr. 7	10



Abkürzungsverzeichnis

bzw.	beziehungsweise
MA	Magistratsabteilung
Nr.	Nummer
StRH	Stadtrechnungshof
z.T.	zum Teil

Erledigung des Prüfungsberichtes

Der StRH Wien unterzog die Treibstoffversorgung der MA 68 - Feuerwehr und Katastrophenschutz, der MA 70 - Berufsrettung Wien und der MA 48 - Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark einer Prüfung. Der diesbezügliche Bericht des StRH Wien wurde am 6. Dezember 2023 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des StRH-Ausschusses vom 14. Dezember 2023 mit Beschluss zur Kenntnis genommen.

Kurzfassung des Prüfungsberichtes

Der StRH Wien unterzog die Treibstoffversorgung der MA 48 - Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark, der MA 68 - Feuerwehr und Katastrophenschutz und der MA 70 - Berufsrettung Wien in organisatorischer und sicherheitstechnischer Sicht einer Prüfung.

Grundsätzlich war festzuhalten, dass alle 3 geprüften Dienststellen über ausreichende Lagerkapazitäten verfügten. Des Weiteren setzten es sich diese Dienststellen zum Ziel, ihre Lagerbestände nach eigenen internen Vorgaben rechtzeitig aufzufüllen. Dies ermöglichte den Dienststellen, auch längere Engpässe bei der Treibstoffversorgung überbrücken zu können.

Sämtliche Tankstellen verfügten über eine Notstromversorgung, wodurch Störungen des Stromnetzes, wie z.B. bei einer Strommangellage, entgegnet werden konnte. Die Aggregate wurden in regelmäßigen Abständen gewartet und getestet.


Aus sicherheitstechnischer Sicht waren im Wesentlichen die z.T. fehlenden Kennzeichnungen der Tankstellen hinsichtlich einzuhaltender Ge- und Verbote, das korrekte Vorhalten von Ölbindemittel, Korrosion an Tanks und Rohrleitungen sowie nicht flüssigkeitsdichte Betankungsflächen aufzuzeigen.

Die 3 geprüften Dienststellen übertrafen die Vorgabe der Einsatzfähigkeit von 72 Stunden bei voller Lagerkapazität ihrer internen Tankstellen auf der Grundlage eines normalen Einsatzaufkommens.

Bericht der MA 70 - Berufsrettung Wien zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen

Im Rahmen der Stellungnahme der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in Bezug auf die ergangenen 7 Empfehlungen bekannt gegeben:

Stand der Umsetzung der Empfehlungen	Anzahl	Anteil in %
umgesetzt	7	100,0
in Umsetzung	-	-
geplant/in Bearbeitung	-	-
nicht geplant	-	-



Umsetzungsstand im Einzelnen

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stelle unter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht des StRH Wien erfolgten Empfehlungen, der jeweiligen Stellungnahme zu diesen Empfehlungen seitens der geprüften Stelle und allfälliger Gegenäußerung des StRH Wien:

Empfehlung Nr. 1

Es wären die Rettungsstationen mit Tankstellen über die Mindestfüllstände zu unterrichten und deren Einhaltung stichprobenweise zu überprüfen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde bereits z.T. umgesetzt. Die Rettungsstationen mit Tankstellen wurden über die Mindestfüllstände unterrichtet. Die Einhaltung der Mindestfüllstände wird stichprobenartig überprüft werden.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Empfehlung Nr. 2

Mängelbehebungen wären in den Protokollen über die monatlichen Probeläufe der Notstromaggregate zu dokumentieren. Die Dienststelle sollte auf eine einwandfrei lesbare Ausfertigung dieser Aufzeichnung achten.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde bereits umgesetzt. Die zuständige Fachfirma wurde aufgefordert, in Zukunft die Dokumentationen vollständig, leserlich und inhaltlich richtig an die MA 70 - Berufsrettung Wien zu übermitteln. Seitens der MA 70 - Berufsrettung Wien wird die Einhaltung der Empfehlung überprüft werden.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Empfehlung Nr. 3

Aus Gründen der Qualitätssicherung wären die Prüfberichte nachweislich zur Kenntnis zu nehmen. Ferner wäre die überprüfende Fachfirma zu einer kurzfristigen Ausfertigung des Prüfbefundes anzuhalten.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde bereits umgesetzt. Die für die Überprüfungen zuständige Fachfirma wurde seitens der MA 70 - Berufsrettung Wien gewechselt. Die Prüfprotokolle werden nunmehr schneller an die MA 70 - Berufsrettung Wien übermittelt. Die Prüfunterlagen werden zukünftig von den zuständigen Anlagenverantwortlichen unterschrieben.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Empfehlung Nr. 4

Es wären Ölbindemittel bei den Tankstellen bereitzuhalten.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde bereits umgesetzt. Ölbindemittel stehen bei den Tankstellen bereit.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Empfehlung Nr. 5

Es wäre die Baubehörde hinsichtlich derjenigen Tankstellen zu kontaktieren, die vom genehmigten Konsens abweichen und es wären die Änderungen bekanntzugeben, um eine Kenntnisnahme oder erforderlichenfalls eine Bewilligung zu erwirken.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde bereits umgesetzt. Seitens der MA 70 - Berufsrettung Wien wurde die MA 37 - Baupolizei kontaktiert und sämtliche Unterlagen zur Verfügung gestellt. Aktuell wird auf den entsprechenden Bescheid der MA 37 - Baupolizei gewartet.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Die MA 37 - Baupolizei hat den Bescheid MA37/76124-2023-1 per 23. November 2023 übermittelt.

Empfehlung Nr. 6

Es wäre auf Ge- und Verbote mit deutlich sichtbaren Piktogrammen hinzuweisen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Empfehlung befindet sich derzeit in Umsetzung. Die Schilder bzw. Piktogramme werden mit dem Unabhängigen Bedienstetenschutzbeauftragten und der MA 36 - Gewerbetchnik, Feuerpolizei und Veranstaltungen abgestimmt und in weiterer Folge bestellt und montiert.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Die Schilder/Piktogramme wurden nach Rücksprache mit der MA 36 - Gewerbetchnik, Feuerpolizei und Veranstaltungen abgestimmt, bestellt und geliefert. Die Montage der Schilder wurde beauftragt.

Empfehlung Nr. 7

Betankungsflächen und Fugen wären auf Beschädigungen zu überprüfen bzw. flüssigkeitsdicht herzustellen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Empfehlung befindet sich ebenfalls in Umsetzung. Die Betankungsflächen wurden hinsichtlich der Fugen und Beschädigungen kontrolliert und derzeit werden entsprechende Angebote zur Sanierung eingeholt.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Die Sanierung wurde durchgeführt, die entsprechenden Maßnahmen wurden dokumentiert.

Für den Stadtrechnungshofdirektor:

Dipl.-Ing. Dr. Michael Kaindl

Wien, im September 2024