



## STADTRECHNUNGSHOF WIEN

Landesgerichtsstraße 10  
A-1082 Wien

Tel.: 01 4000 82829 FAX: 01 4000 99 82810

E-Mail: [post@stadtrechnungshof.wien.at](mailto:post@stadtrechnungshof.wien.at)

[www.stadtrechnungshof.wien.at](http://www.stadtrechnungshof.wien.at)

StRH VI - 3/20

Maßnahmenbekanntgabe zu

MA 34, Brennpunkt<sup>o</sup> - Museum der Heizkultur Wien,

Sicherheitstechnische Prüfung;

Nachprüfung

## INHALTSVERZEICHNIS

Erledigung des Prüfungsberichtes.....	3
Kurzfassung des Prüfungsberichtes .....	3
Bericht der Magistratsabteilung 34 zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen ....	4
Umsetzungsstand im Einzelnen.....	5
Empfehlung Nr. 1.....	5
Empfehlung Nr. 2.....	5
Empfehlung Nr. 3.....	6
Empfehlung Nr. 4 .....	6

## ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

bzgl. ....bezüglich

bzw. ....beziehungsweise

Nr. ....Nummer

## **Erledigung des Prüfungsberichtes**

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog das von der Magistratsabteilung 34 betriebene Museum "Brennpunkt° - Museum der Heizkultur Wien" einer stichprobenweisen sicherheitstechnischen Nachprüfung. Der diesbezügliche Bericht des Stadtrechnungshofes Wien wurde am 5. Mai 2020 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des Stadtrechnungshofausschusses vom 13. Mai 2020, Ausschusszahl 37/20 mit Beschluss zur Kenntnis genommen.

## **Kurzfassung des Prüfungsberichtes**

*Mit der gegenständlichen Nachprüfung sollte das Museum "Brennpunkt° Museum der Heizkultur Wien" neuerlich aus sicherheitstechnischer Sicht beurteilt werden. Im Besonderen wollte der Stadtrechnungshof Wien den Umgang der Magistratsabteilung 34 mit den seinerzeit ausgesprochenen Anregungen und Empfehlungen hinterfragen.*

*Generell waren gegenüber der Erstprüfung keine nennenswerten Mängel hinzugekommen und das Museum Brennpunkt° präsentierte sich nach wie vor in einem sehr ansprechenden Zustand. Der Stadtrechnungshof Wien richtete seinen Fokus demnach auf die bereits im Jahr 2017 erkannten Mängel, die er in drei Themenblöcken subsumierte.*

*Innerhalb der Themenblöcke "Brandschutz" und "punktuelle Unzulänglichkeiten" konnten erhebliche Verbesserungen erkannt werden. Zum Themenblock "Umgang mit den elektrischen Anlagen" bestand nach wie vor Aufholbedarf. Dies deshalb, da die regelmäßigen Überprüfungen der elektrischen Anlagen außerhalb der einschlägigen Fristen lagen und die Prüfungssystematik augenscheinlich noch keine optimale Vorgehensweise erlaubte.*

**Bericht der Magistratsabteilung 34 zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen**

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in Bezug auf die ergangenen 4 Empfehlungen bekannt gegeben:

Stand der Umsetzung der Empfehlungen	Anzahl	Anteil in %
umgesetzt	4	100,0
in Umsetzung	-	-
geplant/in Bearbeitung	-	-
nicht geplant	-	-

## **Umsetzungsstand im Einzelnen**

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stelle unter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht des Stadtrechnungshofes Wien erfolgten Empfehlungen, der jeweiligen Stellungnahme zu diesen Empfehlungen seitens der geprüften Stelle und allfälliger Gegenäußerung des Stadtrechnungshofes Wien:

### **Empfehlung Nr. 1**

Der Einschränkung der Fluchtwegbreite bzw. der Stolpergefahr durch den mobilen Garderobenständer im Fluchtweg aus den Lagerräumen wäre durch eine andere Art der Kleiderablage oder einem alternativen Aufstellungsort zu begegnen.

#### Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung des Stadtrechnungshofes Wien wurde bereits nachgekommen.

#### Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

### **Empfehlung Nr. 2**

Die Befundung der elektrischen Anlagen wäre möglichst in den Sommermonaten und unter Einhaltung der einschlägigen Fristen vorzunehmen.

#### Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung des Stadtrechnungshofes Wien wird nachgekommen. Die Wartungs- und Überprüfungspläne wurden bereits umgestellt.

#### Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

### **Empfehlung Nr. 3**

Die Überprüfungsleistungen sowie allfällige Leistungen zur Mängelbehebung an elektrotechnischen Einrichtungen wären vollständig nachzuverfolgen.

#### Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung des Stadtrechnungshofes Wien wird nachgekommen.

#### Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

### **Empfehlung Nr. 4**

Zwecks alternativer Unterbringung des Büros der Museumsleitung wären die räumlichen Entwicklungen im Schulbereich im Auge zu behalten und der erforderliche Raumtausch weiter zu verfolgen.

#### Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung des Stadtrechnungshofes Wien wird nachgekommen. Die räumliche Entwicklung im angrenzenden Schulbereich wird im Auge behalten, um einen diesbezüglichen Raumtausch weiterzuverfolgen.

#### Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Die räumliche Entwicklung im Schulbereich wird bzgl. Möglichkeiten einer alternativen Unterbringung des Büros der Museumsleitung verfolgt.

Für den Stadtrechnungshofdirektor:

Dipl.-Ing. Dr. Michael Kaindl

Wien, im Dezember 2020