



## STADTRECHNUNGSHOF WIEN

Landesgerichtsstraße 10  
A-1082 Wien

Tel.: 01 4000 82829 FAX: 01 4000 99 82810

E-Mail: [post@stadtrechnungshof.wien.at](mailto:post@stadtrechnungshof.wien.at)

[www.stadtrechnungshof.wien.at](http://www.stadtrechnungshof.wien.at)

DVR: 0000191

StRH V - 2/16

Maßnahmenbekanntgabe zu

Friedhöfe Wien GmbH, Sicherheitstechnische

Prüfung von Friedhöfen;

Nachprüfung

## INHALTSVERZEICHNIS

Erledigung des Prüfungsberichtes .....	3
Kurzfassung des Prüfungsberichtes .....	3
Bericht der Friedhöfe Wien Gmbh zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen .....	4
Umsetzungsstand im Einzelnen .....	5
Empfehlung Nr. 1 .....	5
Empfehlung Nr. 2 .....	5
Empfehlung Nr. 3 .....	6
Empfehlung Nr. 4 .....	6

## ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

bzw. ....	beziehungsweise
Friedhöfe Wien GmbH .....	FRIEDHÖFE WIEN GmbH
GmbH .....	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
KA .....	Kontrollamt
Nr. ....	Nummer
s. ....	siehe
Zl. ....	Zahl

### **Erledigung des Prüfungsberichtes**

Der Stadtrechnungshof Wien nahm eine vorangegangene Prüfung (s. Tätigkeitsbericht 2012, Friedhöfe Wien GmbH, Sicherheitstechnische Prüfung von Friedhöfen, Zl. KA V - GU 244-1/12) zum Anlass einer Nachprüfung. Der diesbezügliche Bericht des Stadtrechnungshofes Wien wurde am 9. Mai 2017 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des Stadtrechnungshofausschusses vom 16. Mai 2017, Ausschusszahl 66/17 mit Beschluss zur Kenntnis genommen.

### **Kurzfassung des Prüfungsberichtes**

*Die Nachprüfung zeigte, dass die Friedhöfe Wien GmbH den vom damaligen Kontrollamt im Rahmen der Erstprüfung abgegebenen Empfehlungen durchwegs nachkam.*

*Insgesamt betrachtet ließ die nunmehrige Einschau gegenüber der Erstprüfung verstärkte Bemühungen der Friedhöfe Wien GmbH zur Erhöhung des Sicherheitsniveaus (insbesondere häufigere sicherheitstechnische Überprüfungen von Grabstellen und Forcierung von Maßnahmen zur Behebung von Mängeln) erkennen.*

*Im Sinn einer möglichst lückenlosen und zeitgerechten Erfassung von Sicherheitsmängeln an Grabstellen bzw. Behebung solcher Mängel wären jedoch weitere Verbesserungsmaßnahmen zu treffen.*

**Bericht der Friedhöfe Wien GmbH zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen**

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in Bezug auf die ergangenen 4 Empfehlungen bekannt gegeben:

Stand der Umsetzung der Empfehlungen	Anzahl	Anteil in %
Umgesetzt	3	75,0
In Umsetzung	1	25,0
Geplant	-	-
Nicht geplant	-	-

## **Umsetzungsstand im Einzelnen**

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stelle unter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht des Stadtrechnungshofes Wien erfolgten Empfehlungen, der jeweiligen Stellungnahme zu diesen Empfehlungen seitens der geprüften Stelle und allfälliger Gegenäußerung des Stadtrechnungshofes Wien:

### **Empfehlung Nr. 1**

Die Beseitigung der Gefahrenquellen an Grabstellen in den Friedhöfen Siebenhirten und Simmering (nicht standsichere Grabsteine und die Zwischenlagerung eines Grabsteines auf einer längsseitig gebrochenen Grababdeckung) wäre umgehend zu veranlassen.

#### Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt. Die aufgezeigten Gefahrenstellen an den Grabstellen wurden abgesichert.

#### Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

### **Empfehlung Nr. 2**

Im Friedhof Simmering wären eine Abschränkung des sakralen Monuments und dessen Überprüfung auf Standsicherheit bzw. Sanierung zu veranlassen.

#### Stellungnahme der geprüften Stelle:

Diese Empfehlung wurde bereits umgesetzt. Zur Standfestigkeit des sakralen Monuments wurde ein Gutachten eines Sachverständigen eingeholt. Aus Gründen der Standsicherheit sind keine Maßnahmen erforderlich. Das Monument wird im Jahr 2017 auf notwendige Erhaltungsmaßnahmen überprüft und werden diese erforderlichenfalls auch durchgeführt.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Die Instandsetzung des Monuments wurde bereits beauftragt.

**Empfehlung Nr. 3**

In den Anschlagkästen der Friedhöfe Wien GmbH wäre auf die Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungsverpflichtung der Grabbenützungsberechtigten hinzuweisen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Diese Empfehlung wurde bereits umgesetzt. Der Hinweis auf Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungsverpflichtung der Grabnutzungsberechtigten wurde in den Anschlagkästen ausgehängt.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

**Empfehlung Nr. 4**

Es wären weitere Maßnahmen zu setzen, die zu einer möglichst lückenlosen und zeitgerechten Erfassung von Sicherheitsmängeln an Grabstellen bzw. zu deren Behebung führen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Diese Empfehlung wird umgesetzt. Sämtliche Grabstellen werden in einem Abstand von drei Jahren durch Eigenpersonal überprüft werden. Ferner befindet sich eine Software in Ausarbeitung, mit der die vollständige Datenerfassung sichergestellt wird. Für das Friedhofinformationssystem wird eine Erweiterung entwickelt, welche zusätzliche Auswertungen ermöglicht, um zu gewährleisten, dass die Überprüfungen und Nachbearbeitungen zeitgerecht erfolgen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.

Der voraussichtliche Fertigstellungstermin für die Software-Anpassung ist Anfang 2018.  
Anschließend erfolgt ein Probebetrieb.

Für den Stadtrechnungshofdirektor:

Dipl.-Ing. Dr. Michael Kaindl

Wien, im Oktober 2017