



STADTRECHNUNGSHOF WIEN

Landesgerichtsstraße 10
A-1082 Wien

Tel.: 01 4000 82829 FAX: 01 4000 99 82810

E-Mail: post@stadtrechnungshof.wien.at

www.stadtrechnungshof.wien.at

StRH VI - 4/21

MA 34, Maßnahmenbekanntgabe zu

MA 11 und MA 34, Sicherheitstechnische Prüfung

einer sozialpädagogischen Einrichtung

Prüfung der Maßnahmenbekanntgabe

INHALTSVERZEICHNIS

Erledigung des Prüfungsberichtes.....	3
Kurzfassung des Prüfungsberichtes	3
Bericht der MA 34 - Bau- und Gebäudemanagement zum Stand der Umsetzung der Empfehlung	4
Umsetzungsstand im Einzelnen.....	5
Empfehlung Nr. 1.....	5

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

bzw.	beziehungsweise
MA	Magistratsabteilung
Nr.	Nummer
s.	siehe
StRH.....	Stadtrechnungshof

Erledigung des Prüfungsberichtes

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog ursprünglich die Maßnahmenbekanntgabe zur sicherheitstechnischen Prüfung einer sozialpädagogischen Einrichtung der MA 11 - Kinder- und Jugendhilfe einer Prüfung. Der diesbezügliche Bericht des Stadtrechnungshofes Wien wurde am 12. Jänner 2022 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des Stadtrechnungshofausschusses vom 20. Jänner 2022 mit Beschluss zur Kenntnis genommen.

Kurzfassung des Prüfungsberichtes

Der Stadtrechnungshof Wien prüfte die Umsetzung der im Jänner 2021 veröffentlichten Maßnahmenbekanntgabe, die von der MA 11 - Kinder- und Jugendhilfe zum ursprünglichen Bericht (s. Tätigkeitsbericht 2019, MA 11, Sicherheitstechnische Prüfung einer sozialpädagogischen Einrichtung; StRH VI - 3/19) abgegeben wurde.

Dabei war festzustellen, dass der in der Maßnahmenbekanntgabe geäußerte Stand der Umsetzung bei 10 Empfehlungen mit dem Prüfungsergebnis des Stadtrechnungshofes Wien übereinstimmte. Bei 3 Empfehlungen wurde ein niedrigerer Umsetzungsstand festgestellt. Es waren daher neuerlich Empfehlungen auszusprechen.

Diese betrafen die zeitliche Koppelung der Feldstärkemessung der Rauch- und Wärmemelder und der Revision der Brandmeldeanlage durch die MA 34 - Bau- und Gebäudemanagement. Ferner war der MA 11 - Kinder- und Jugendhilfe die Vervollständigung der Unterlagen des Ordners des Feuerwehr-Plankastens sowie die schriftlich angeordnete Dokumentation von Begehungen anderer Institutionen zu empfehlen.

Bericht der MA 34 - Bau- und Gebäudemanagement zum Stand der Umsetzung der Empfehlung

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in Bezug auf die ergangene Empfehlung bekannt gegeben:

Stand der Umsetzung der Empfehlung	Anzahl	Anteil in %
umgesetzt	1	100,0
in Umsetzung	-	-
geplant/in Bearbeitung	-	-
nicht geplant	-	-

Umsetzungsstand im Einzelnen

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stelle unter Zuordnung zu der im oben genannten Bericht des Stadtrechnungshofes Wien erfolgten Empfehlung, der Stellungnahme zu dieser Empfehlung seitens der geprüften Stelle und allfälliger Gegenäußerung des Stadtrechnungshofes Wien:

Empfehlung Nr. 1

Es wäre die Feldstärkemessung der Rauch- und Wärmemelder sowie die anschließende Revision der Brandmeldeanlage zeitlich aneinander zu koppeln und die Eintragung der Messwerte der Feldstärkemessung in die Wartungsprotokolle von der Fachfirma einzufordern.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung des Stadtrechnungshofes Wien wird nachgekommen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Der Plan für die Wartung (mit der Messung der Feldstärke) und die Revision der Brandmeldeanlage wurde diesbezüglich angepasst. Die Eintragung der Messwerte der Feldstärkemessung in die Wartungsprotokolle wird künftig eingefordert.

Für den Stadtrechnungshofdirektor:

Dipl.-Ing. Dr. Michael Kaindl

Wien, im Juli 2022