



# Maßnahmen- bekanntgabe zu

Unternehmung Wiener Ge-  
sundheitsverbund, Sicher-  
heitstechnische Prüfung der  
Feuerwehraufzüge im AKH

StRH VI - 2384060-2022

## Impressum

Stadtrechnungshof Wien  
Landesgerichtsstraße 10  
1082 Wien  
Telefon: +43 1 4000 82911  
E-Mail: [post@stadtrechnungshof.wien.at](mailto:post@stadtrechnungshof.wien.at)  
[www.stadtrechnungshof.wien.at](http://www.stadtrechnungshof.wien.at)

Der vorliegende Bericht ist ein Beitrag für den StRH Wien - Tätigkeitsbericht 2024.



# Inhaltsverzeichnis

<b>Erledigung des Prüfungsberichtes .....</b>	<b>5</b>
<b>Kurzfassung des Prüfungsberichtes .....</b>	<b>5</b>
<b>Bericht der Unternehmung Wiener Gesundheitsverbund zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen .....</b>	<b>6</b>
<b>Umsetzungsstand im Einzelnen .....</b>	<b>7</b>
Empfehlung Nr. 1 .....	7
Empfehlung Nr. 2 .....	8
Empfehlung Nr. 3 .....	8
Empfehlung Nr. 4 .....	9
Empfehlung Nr. 5 .....	10
Empfehlung Nr. 6 .....	10



## Abkürzungsverzeichnis

AKH	Universitätsklinikum AKH Wien (Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien - Medizinischer Universitätscampus)
bzw.	beziehungsweise
Nr.	Nummer
o.a.	oben angeführt
StRH	Stadtrechnungshof

## Erledigung des Prüfungsberichtes

Der StRH Wien unterzog die Feuerwehraufzüge im AKH einer sicherheitstechnischen Prüfung. Der diesbezügliche Bericht des StRH Wien wurde am 4. Oktober 2023 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des StRH-Ausschusses vom 12. Oktober 2023 mit Beschluss zur Kenntnis genommen.

## Kurzfassung des Prüfungsberichtes

Der StRH Wien unterzog die Feuerwehraufzüge des AKH einer sicherheitstechnischen Prüfung. Für deren Errichtung und Betrieb werden im Vergleich zu herkömmlichen Aufzügen erhöhte Anforderungen gestellt. Dazu zählt beispielsweise, dass sie für den Einsatzfall über eine spezielle Steuerung, eine Druckbelüftung und Einrichtungen für Evakuierungen aus dem Fahrkorb verfügen.


Die Aufzüge wurden, wie gesetzlich gefordert, Abnahmeprüfungen sowie regelmäßigen wiederkehrenden Prüfungen unterzogen. Ebenso wurden fortlaufend technische Wartungen durchgeführt.

Im Wesentlichen waren vom StRH Wien Empfehlungen hinsichtlich der Dokumentation von Mängelbehebungen bzw. der Betriebskontrollen, der Kennzeichnung der Feuerwehraufzüge und der Steuerung der Druckbelüftungsanlagen auszusprechen.

## Bericht der Unternehmung Wiener Gesundheitsverbund zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen

Im Rahmen der Stellungnahme der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in Bezug auf die ergangenen 6 Empfehlungen bekannt gegeben:

Stand der Umsetzung der Empfehlungen	Anzahl	Anteil in %
umgesetzt	6	100,0
in Umsetzung	-	-
geplant/in Bearbeitung	-	-
nicht geplant	-	-



## Umsetzungsstand im Einzelnen

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stelle unter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht des StRH Wien erfolgten Empfehlungen, der (jeweiligen) Stellungnahme zu diesen Empfehlungen seitens der geprüften Stelle und allfälliger Gegenäußerung des StRH Wien:

### Empfehlung Nr. 1

Mängelbehebungen bzw. Reparaturmaßnahmen wären aus Gründen der Qualitätssicherung und Übersichtlichkeit jedenfalls in den Überprüfungsergebnissen mit Namen, Datum und gegebenenfalls Firmenstempel zu vermerken.

#### Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Empfehlung des StRH Wien wird umgesetzt.

Die Bestätigung der Mängelbehebung durch das technische Betriebsführungsunternehmen wird in Zukunft mit Datum, Name und Unterschrift auf dem Prüfbefund durch die Mitarbeiterin bzw. den Mitarbeiter des technischen Betriebsführungsunternehmens ergänzt.

#### Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Es erfolgte ein diesbezüglicher Rundlauf an die Mitarbeitenden des Leistungszentrums Fördertechnik mit allen Unterschriften.

## Empfehlung Nr. 2

Das AKH sollte hinsichtlich der Betriebskontrollen der Feuerwehraufzüge vom Betriebsführungsunternehmen eine eindeutige Aussage über die erfolgte Kontrolle und die ordnungsgemäße Funktion der Aufzüge einfordern.

### Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Empfehlung des StRH Wien wird umgesetzt.

Durch das technische Betriebsführungsunternehmen erfolgt eine Überarbeitung der Dokumentationsunterlagen zu den Betriebskontrollen der Feuerwehraufzüge zur besseren Darstellung der Prüfergebnisse. Diese Unterlagen werden durch das technische Betriebsführungsunternehmen auf Anfrage der Technischen Direktion des AKH zur Verfügung gestellt.

### Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Die ausgefüllten Checklisten über die Überprüfung der Feuerwehraufzüge wurden von der Betriebsführungsfirma an die Technische Direktion des AKH übermittelt.

## Empfehlung Nr. 3

Kunststoffmistkübel im Aufzugsvorraum wären durch selbstlöschende Abfallbehälter auszutauschen oder diese gänzlich zu entfernen.



#### **Stellungnahme der geprüften Stelle:**

Die Empfehlung des StRH Wien wurde bereits umgesetzt.

Die Kunststoffbehälter bzw. herkömmlichen Abfallbehälter in den Aufzugsvorräumen wurden in der Zwischenzeit durch selbstlöschende Abfallbehälter ausgetauscht.

#### **Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:**

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Siehe o.a. Stellungnahme zum Prüfbericht.

### **Empfehlung Nr. 4**

Die Steuerung der Druckbelüftungsanlage bei Aktivierung der Feuerwehrvorrangschaltung eines Feuerwehraufzuges sollte überprüft werden.

#### **Stellungnahme der geprüften Stelle:**

Die Empfehlung des StRH Wien wurde bereits umgesetzt.

Anlassbezogen erfolgte am 5. Juni 2023 diesbezüglich ein Funktionstest durch ein externes Prüfungsunternehmen. Dieser Funktionstest bescheinigt eine ordnungsgemäße Funktion der Anlage.

#### **Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:**

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Siehe o.a. Stellungnahme zum Prüfbericht.

## Empfehlung Nr. 5

Die Ausfertigung der schriftlichen Dokumentation über die wiederkehrenden Prüfungen der Notstromversorgung sollte in möglichst kurzer Zeit nach den Überprüfungen, jedenfalls innerhalb eines Monats, erfolgen.

### Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Empfehlung des StRH Wien wird ab sofort durch das technische Betriebsführungsunternehmen umgesetzt.

### Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Siehe o.a. Stellungnahme zum Prüfbericht.

## Empfehlung Nr. 6

An den Zugangstüren der Triebwerksräume wäre ein gut sichtbarer Hinweis auf die offenstehenden Schaltschränke und die daraus resultierenden Gefahren anzubringen.

### Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Empfehlung des StRH Wien wird umgesetzt.

Die Anfertigung entsprechender Hinweistafeln wurde durch das technische Betriebsführungsunternehmen bereits veranlasst.

### Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Auf der Eingangstüre zum Aufzugtriebwerksraum 25:U.1/13.5 des Feuerwehraufzuges DAM10 wurde die entsprechende Hinweistafel angebracht.

**Für den Stadtrechnungshofdirektor:**

**Dipl.-Ing. Dr. Michael Kaindl**

Wien, im Juni 2024