



# MA 8, Maßnahmen- bekanntgabe zu

MA 8 und MA 34,  
Sicherheitstechnische  
Prüfung des Archivs

StRH VI - 2147031-2022

## Impressum

Stadtrechnungshof Wien  
Landesgerichtsstraße 10  
1082 Wien  
Telefon: +43 1 4000 82911  
E-Mail: [post@stadtrechnungshof.wien.at](mailto:post@stadtrechnungshof.wien.at)  
[www.stadtrechnungshof.wien.at](http://www.stadtrechnungshof.wien.at)

Der vorliegende Bericht ist ein Beitrag für den StRH Wien - Tätigkeitsbericht 2024.



# Inhaltsverzeichnis

<b>Erledigung des Prüfungsberichtes .....</b>	<b>5</b>
<b>Kurzfassung des Prüfungsberichtes .....</b>	<b>5</b>
<b>Bericht der MA 8 - Wiener Stadt- und Landesarchiv zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen.....</b>	<b>6</b>
<b>Umsetzungsstand im Einzelnen .....</b>	<b>7</b>
Empfehlung Nr. 1 .....	7
Empfehlung Nr. 2.....	7
Empfehlung Nr. 3.....	8
Empfehlung Nr. 4.....	8
Empfehlung Nr. 5.....	9
Empfehlung Nr. 6.....	9
Empfehlung Nr. 7.....	10
Empfehlung Nr. 8.....	11

## Abkürzungsverzeichnis

bzw.	beziehungsweise
MA	Magistratsabteilung
Nr.	Nummer
StRH	Stadtrechnungshof

## Erledigung des Prüfungsberichtes

Der StRH Wien unterzog das Stadt- und Landesarchiv der MA 8 - Wiener Stadt- und Landesarchiv einer sicherheitstechnischen Prüfung. Der diesbezügliche Bericht des StRH Wien wurde am 4. Oktober 2023 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des StRH-Ausschusses vom 12. Oktober 2023 mit Beschluss zur Kenntnis genommen.

## Kurzfassung des Prüfungsberichtes

Der StRH Wien unterzog das Wiener Stadt- und Landesarchiv am Standort Gasometer einer sicherheitstechnischen Prüfung. Das Hauptaugenmerk wurde auf den Brandschutz, die wiederkehrenden Überprüfungen von technischen Anlagen, die sicherheitstechnischen Unterweisungen sowie auf die Sicherung des Archivguts gelegt.

Dabei wurde festgestellt, dass wiederkehrende Überprüfungen vorgenommen wurden und den Anforderungen des Brandschutzes weitgehend nachgekommen wurde.


Verbesserungspotenzial bestand bei der Dokumentation der Behebung von Mängeln, die im Zuge von Revisionen und Wartungen der Brandmeldeanlage, der Sicherheitsbeleuchtung, der Brandschutzklappen, der Gaslöschanlage etc. festgestellt worden waren. Anzu merken war, dass einige Mängel bereits mehrfach in Wartungs- und Instandhaltungsprotokollen der Fachfirmen bzw. Inspektionsberichten der akkreditierten Prüfstellen angeführt waren, jedoch keine Behebung erfolgte. Diesbezüglich bestand ein unmittelbarer Handlungsbedarf. Weiters war die Dokumentation der Unterweisungen der Mitarbeitenden zu Brandschutzthemen und zur Gaslöschanlage detaillierter zu gestalten.

Entsprechende Empfehlungen ergingen einerseits an die MA 8 - Wiener Stadt- und Landesarchiv als Archivbetreiberin und andererseits an die MA 34 - Bau- und Gebäudemanagement als gebäudeverwaltende Dienststelle.

## Bericht der MA 8 - Wiener Stadt- und Landesarchiv zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen

Im Rahmen der Stellungnahme der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in Bezug auf die ergangenen acht Empfehlungen bekannt gegeben:

Stand der Umsetzung der Empfehlungen	Anzahl	Anteil in %
umgesetzt	8	100,0
in Umsetzung	-	-
geplant/in Bearbeitung	-	-
nicht geplant	-	-



## Umsetzungsstand im Einzelnen

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stelle unter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht des StRH Wien erfolgten Empfehlungen, der jeweiligen Stellungnahme zu diesen Empfehlungen seitens der geprüften Stelle und allfälliger Gegenäußerung des StRH Wien:

### Empfehlung Nr. 1

Es wären die Kunststoffpapierkörbe in den Depoträumen und der Werkstatt gegen selbstlöschende Metallpapierkörbe zu tauschen.

#### Stellungnahme der geprüften Stelle:

Alle Kunststoffpapierkörbe sind gegen selbstlöschende Metallpapierkörbe getauscht.

#### Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



### Empfehlung Nr. 2

Es wäre der Durchbruch für die Durchführung der Lüftungsleitung im Batterielagerraum zu verschließen.

#### Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Durchbruch wurde verschlossen.

### Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



## Empfehlung Nr. 3

Es wäre das Verbot von Lagerungen in Technikbereichen in die jährliche Brandschutzunterweisung der Mitarbeitenden mit aufzunehmen.

### Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Technikbereich wurde von abgestellten Sesseln und Tischen geräumt, die Empfehlung in die jährliche Brandschutzunterweisung aufgenommen.

### Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



## Empfehlung Nr. 4

Es wären in Absprache mit der MA 34 - Bau- und Gebäudemanagement, die Bereiche, welche von der akkreditierten Prüfstelle bzgl. der optischen Warneinrichtung als kritisch bewertet wurden, erforderlichenfalls mit zusätzlichen Blitzleuchten auszustatten.



**Stellungnahme der geprüften Stelle:**

Die Abstimmung hat bereits stattgefunden. Die Blitzleuchten werden in der 2. Jahreshälfte 2023 montiert.

**Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:**

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



## Empfehlung Nr. 5

Es wäre das Datum der Kenntnisnahme der Dienstanweisung zu dokumentieren.

**Stellungnahme der geprüften Stelle:**

Jede neu in die MA 8 - Wiener Stadt- und Landesarchiv eintretende Person nimmt die Dienstanweisung zu „Sicherheitsbestimmungen und Schließordnung für das Archiv im Gasometer D“ zur Kenntnis, was auch schriftlich dokumentiert wird.

**Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:**

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



## Empfehlung Nr. 6

Es wären sämtliche Mitarbeitenden des Archivs in die Liste der Unterweisung in die Brandschutzordnung sowie der Gefahren und das Verhalten bei Auslösung der Gaslöschanlage aufzunehmen und nachweislich zu unterweisen.

#### Stellungnahme der geprüften Stelle:

Sämtliche Mitarbeitende des Archivs (intern und extern) sind in die Liste der Unterweisung in die Brandschutzordnung sowie der Gefahren und das Verhalten bei Auslösung der Gaslöschanlage aufgenommen und nachweislich unterwiesen.

#### Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



### Empfehlung Nr. 7

Es wären sämtliche Mitarbeitenden des Archivs in die Liste der Unterweisung in die Brandschutzordnung sowie der Gefahren und das Verhalten bei Auslösung der Gaslöschanlage aufzunehmen und nachweislich zu unterweisen.

#### Stellungnahme der geprüften Stelle:

Sämtliche Mitarbeitende des Archivs (intern und extern) sind in die Liste der Unterweisung in die Brandschutzordnung sowie der Gefahren und das Verhalten bei Auslösung der Gaslöschanlage aufgenommen und nachweislich unterwiesen.

#### Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



## Empfehlung Nr. 8

Es wäre das Merkblatt über die „Evakuierung von Archivgut im Not- und Katastrophenfall“ zu überarbeiten und auf den aktuellen Stand zu bringen.

### Stellungnahme der geprüften Stelle:

Das Merkblatt wurde auf den aktuellen Stand gebracht.

### Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Für den Stadtrechnungshofdirektor:

Dipl.-Ing. Dr. Michael Kaindl

Wien, im September 2024